

Zpráva VPPO ze dne 14. 9. 2021 16:00

Přítomni – Bc. Petr Březina, Jindřich Válek, Ing. Petr Obrtel, Emil Smolka, Mgr. Radek Brázda

Program:

- 1) Informace o postupu v rámci přechodných PPO
- 2) Informace o postupu v rámci řádných PPO
  - a. Výkup pozemků
  - b. Pořízení územního plánu

2) Diskuse a různé

Ad 1)

Informace z telekonference s firmou Provod – inženýrská společnost s. r. o. Firmě zaslány materiály týkající se PPO obce. Domluveno jednání na místě na 1.10 2021. Nutnost technického, ekonomického a politického řešení, tak aby argumentace prošla na ČVUT (strategický partner) a MZE.

Ing. Obrtel – mám silné výhrady k řádné PPO, je otázkou, zda se ale nesoustředit na ní. Za mě ideální řešení Skalička.

Mgr. Brázda – zatím jsme se s firmou domluvili na vstřícném kroku a je to bez úhrady. Výkup pozemků běží paralelně. Možná kombinace obou variant.

Březina – jsem pro paralelní postup, v případě, kdy bude jasné, který postup je rychlejší a efektivnější, pak řešit tento postup.

Ad 2)

Informace Mgr. Brázda – Pořízení územního plánu je ve finále a na nejbližším zasedání ZO by mohl být schvalován.

V rámci oslovování majitelů pozemků – osloveni mimo pár jednotlivců téměř všichni. Jižní strana je téměř vyřešená. 42 smluv uzavřeno. 15 majitelů vyjádřilo nesouhlas, hlavně ze strany Zárub a Vlkošská. Cirka 80 majitelů zatím nereagovalo. Smlouvy s hospodařícími společnostmi jsou připraveny.

Ad 3)

Závalí – proběhlo místní šetření s Ing. Hřbovou z MmPr, je třeba provést znovu zaměření hráze poté technickobezpečnostní dohled (provede doc. Veselý) následně vodoprávní úřad rozhodne o klasifikaci stavby včetně možnosti trvalého povolení. Jedná se hlavně o neodpovídající šířku a zavázání hráze. Výška odpovídá.

Informace o čištění a údržbě svodnic. Dle místostarosty po dohodě s myslivci bude probíhat údržba v podzimních měsících.

Ing. Obrtel – na ulici Roketská při dešti špatně odtéká kanalizace. Je nutná kontrola.

Starosta – informaci předáme na VaK Přerov, kterému kanalizace patří.

Dopis Ing. Mišáka – jedná se o opravu silnice nikoli celkovou rekonstrukci se zachováním nivelity, kvůli navazujícím komunikacím. Se snížením by zároveň mohlo dojít k ohrožení zbývající části ulice Vlkošská, kde voda nebyla. Nejnižší místo je Na dolách voda teče tam.

Ing. Obrel – změna výšky komunikace o 20 cm by neměla vliv.

Březina – zkušenosti z roku 2010 hovoří jinak.

Smolka – u ulice Sportovní je nízký bod, kde voda přetéká na druhou stranu Vlkošské a voda přetekla na druhou stranu a tekla zadem do zahrad.

Revize usnesení ZO týkající se PPO.

Petr Březina